



MJØSA



## TEGNFORKLARINGER

Betongmur/ledevegg	
Erosjonssikring, skråning/mur	
Flomvoll	
Grøfte-/flomveistiltak	
Ny bru eller kulvert	
Erosjonssikring, dekke/skråning/mur	
Steinrøys/tipp sikres el. fjernes	
Sedimentbasseng/drivgodssperre/utvidelse	
Riving/rehabilitering av bru/innløp	

1:1000

Plassering og utbredelse av skisserte tiltak er orienterende.

## HENVISNINGER

- Se tegninger 100 for oversiktskart.
- Se rapport "Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Åretta" for beskrivelser og forklaringer vedrørende de ulike tiltakene.

Tegningsnummer	101	Revisjon	B01
----------------	-----	----------	-----

B01 2018-12-06 For info/kommentar hos eksterne parter				ErBro	StMyr	StMyr
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.						
LILLEHAMMER KOMMUNE						Malestokk (gleider A1)
						1:1000
Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Åretta Tiltaksplan Strekning Mjøsa - Dovrebanen						
Norconsult		Oppdragsnr	5170818	Tegningsnummer	101	Revisjon